

Si encuentra una fuente radiactiva- ¡TENGA CUIDADO!

Lo que debe hacer

IDENTIFIQUE EL SÍMBOLO DE RADIACIÓN



¡NO TOQUE LA FUENTE!



¡MANTENGA LA DISTANCIA!
(10 A 20 PIES [3 A 6 METROS])

Aléjese de la fuente – preferiblemente 20 pies (6 metros) o más. Si fuera posible, permanezca detrás de una pared o de alguna otra estructura sólida; esto reducirá su exposición



ALERTE A LOS DEMÁS Y ASEGURE EL ÁREA



COMUNÍQUESE con la Oficina de Protección Radiológica de Pensilvania
(PA Bureau of Radiation Protection)
717-787-2480

Información general

Todos los años se pierden, se abandonan o se roban artículos radiactivos. Las chatarrerías, las empresas de reciclaje, el personal de los vertederos de basura o el público recuperan algunos de estos artículos. Los operadores de las instalaciones deben familiarizarse con esta información para estar mejor preparados en caso de encontrar material radiactivo.

SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE RADIACIÓN

Este símbolo deberá aparecer en los contenedores y dispositivos que son radiactivos. El símbolo puede tener colores diferentes o puede estar grabado o estampado sobre los artículos. No todos los contenedores o dispositivos que son radiactivos estarán marcados con este símbolo.



La recepción, posesión, uso y traslado de este dispositivo está sujeto a una licencia general y a los reglamentos de la USNRC o de un Estado con el que la NRC haya celebrado un acuerdo para el ejercicio de la autoridad reglamentaria. **NO ABRA EL MÓDULO DEL LETRERO** a menos que esté específicamente autorizado por la NCR o por un Estado con acuerdo. **NO ABANDONE O DESECHE ESTE LETRERO** a menos que sea por traslado a personas específicamente autorizadas por la NRC o por un Estado con acuerdo. El uso de este letrero está prohibido si hay alguna indicación de falla o daño de la contención del material radiactivo.



PRECAUCIÓN MATERIAL RADIATIVO
PROHIBIDO RETIRAR ESTA ETIQUETA

Etiqueta en letrero de SALIDA de tritio

Artículos que podrían ser radiactivos



Tambores de metal



Cámara industrial de radiografía



Dispositivos luminiscentes



Medidores de densidad del suelo



Eliminador de estática



Calibradores industriales



pennsylvania
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION

2910-PO-DEP4043 Español Rev. 8/2020
G2222-Aug20